

BETOTECH s. r. o., Beroun 660, 266 01 Beroun 2, Tel., fax:+420311644780.

Zkušební laboratoř Brno, Jihlavská 51, 642 00 Brno tel.:+420 602732709, 724003157, 724003179  
Zkušební laboratoř číslo 1195.3 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

**PROTOKOL ČÍSLO: 026 / 13475 / 21**

Objednatel:	Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá	Počet stran protokolu: 2 Strana číslo: 1/2 Výtisk číslo: 2 Celkem počet výtisků: 2 Počet stran příloh: 0
-------------	--	--

Provozovna: **Opatovice**

Datum přijetí smlouvy a registrační číslo: 2.1.2010 / 01/867/2010

Požadované zkoušky / zkušební metoda:

Stanovení alkalické rozpínavosti kameniva / Příloha č. 1 TP 137

Druh zkoušky: zkouška v rozsahu akreditace

Datum odběru vzorku: 16.02.2021

Datum přijetí vzorku: 09.03.2021

Datum zahájení zkoušky: 14.04.2021

Datum ukončení zkoušky: 28.04.2020


Místo provedení zkoušky: zkušební laboratoř Brno

Zkoušel: Radomír Černý, technický vedoucí zkušební laboratoře

Údaje o vzorkování: vzorek odebral zástupce objednatele - výsledky se vztahují ke vzorku,  
jak byl přijat

V Brně dne : 10.5.2021

Za vystavení protokolu odpovídá:

  
Ing. Oldřich Žalud, vedoucí zkušební laboratoře

Nejistota měření :

Uvedená rozšířená nejistota je založena na standartní nejistotě násobené koeficientem rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95 %.

Standartní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/16.

Uvedená nejistota měření nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Laboratoř odmítá odpovědnost za informace ke vzorku dodaného zákazníkem, které by mohly mít vliv na platnost výsledků

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Stanovení alkalické rozpínivosti kameniva / Příloha č. 1 TP 137

Údaje o kamenivu

Zakázka číslo :	01/867/2010 / 2.1.2010	Vzorek číslo :	1
Číslo místa odběru :	1	Místo odběru :	3. Etáž - jižní stěna - střed
Provozovna :	Opatovice	Datum odběru :	16.02.2021
Homina :	Droba	Odběr provedli :	RNDr. Tomáš Trásoň
Druh kameniva :	HDK		RNDr. Václav Bližkovský
Způsob dobývání :	Lomová těžba		Ing. Tomáš Červenka
Poznámka :			

Údaje o cementu :

Druh cementu: CEM I 42,5 R	Zdroj cementu: Mokrá	Datum odběru cementu: 10.03.2021	Obj. stálost cem. (mm): 1,0
Obsah Na <sub>2</sub> O v cem. (%): 0,24	Obsah K <sub>2</sub> O v cem. (%): 0,82	Obsah Na <sub>2</sub> O <sub>eq</sub> v cem. (%): 0,7796	

Údaje o zkoušce


Datum zahájení zk.: 14.04.2021	Zkoušku provedl: Radomír Černý	Poznámka:
Datum ukončení zk.: 28.04.2021	Číslo skříňky: v/c = 0,47	

Vzorek				Trámeček									Průměrné prodloužení
Označení				T 1			T 2			T 3			
Počáteční délka [mm]				250			250			250			
Měření	Datum	Lab. tepl.	Vlhk. vzd.	Odečet mikrometru	Prodloužení		Odečet mikrometru	Prodloužení		Odečet mikrometru	Prodloužení		ΔI %
n	-	-	-	I <sub>1</sub>	ΔI <sub>1</sub>	ΔI <sub>1</sub> %	I <sub>2</sub>	ΔI <sub>2</sub>	ΔI <sub>2</sub> %	I <sub>3</sub>	ΔI <sub>3</sub>	ΔI <sub>3</sub> %	
den	dne	°C	%	mm	mm	% délky	mm	mm	% délky	mm	mm	% délky	% délky
0	14.4.	22	50	-0,187	0,000	0,000	-1,724	0,000	0,000	-0,756	0,000	0,000	0,000
2	16.4.	23	51	-0,181	0,006	0,002	-1,738	-0,014	-0,006	-0,770	-0,014	-0,006	-0,003
4	18.4.	23	51	-0,157	0,030	0,012	-1,705	0,019	0,008	-0,728	0,028	0,011	0,010
6	20.4.	23	52	-0,090	0,097	0,039	-1,636	0,088	0,035	-0,636	0,120	0,048	0,041
8	22.4.	23	54	0,010	0,197	0,079	-1,527	0,197	0,079	-0,525	0,231	0,092	0,083
10	24.4.	23	50	0,111	0,298	0,119	-1,421	0,303	0,121	-0,421	0,335	0,134	0,125
12	26.4.	22	50	0,202	0,389	0,156	-1,328	0,396	0,158	-0,331	0,425	0,170	0,161
14	28.4.	22	50	0,286	0,473	0,189	-1,254	0,470	0,188	-0,246	0,510	0,204	0,194

Průměrné prodloužení trámečků v % délky

0,194

Nejistota měření U= 0,0043 %



BETOTECH s. r. o., Beroun 660, 266 01 Beroun, tel., fax:+420311644780

Zkušební laboratoř Brno, Jihlavská 51, 642 00 Brno tel.:+420 602732709, 724003157, 724003179

Zkušební laboratoř číslo 1195.3 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

**PROTOKOL ČÍSLO: 026 / 13368 / 21**

Objednatel:	Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá	Počet stran protokolu: 2 Strana číslo: 1/2 Výtisk číslo: 2 Celkem počet výtisků: 2 Počet stran příloh: 0
-------------	--	--

Provozovna: **Opatovice**

Datum přijetí smlouvy a registrační číslo: 2.1.2010 / 01/867/2010

Požadované zkoušky / zkušební metoda:

Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi / ČSN 72 1179, kap. B,

Příloha 2 - TP 137

Druh zkoušky: zkouška v rozsahu akreditace

Datum odběru vzorku: 16.02.2021

Datum přijetí vzorku: 09.03.2021

Datum zahájení zkoušky: 13.04.2021

Datum ukončení zkoušky: 13.10.2021


Místo provedení zkoušky: zkušební laboratoř Brno

Zkoušel: Radomír Černý, technický vedoucí zkušební laboratoře

Údaje o vzorkování: vzorek odebral zástupce objednatele - výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat

V Brně dne: 26.10.2021

Za vystavení protokolu odpovídá:

  
Ing. Oldřich Žalud, vedoucí zkušební laboratoře

Nejistota měření :

Uvedená rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené koeficientem rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95 %.

Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/16.

Uvedená nejistota měření nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Laboratoř odmítá odpovědnost za informace ke vzorku dodaného zákazníkem, které by mohly mít vliv na platnost výsledků.

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi / ČSN 72 1179, kap. B, Příloha 2 - TP 137

## Údaje o kamenivu

Zakázka číslo: 01/867/2010 / 2.1.2010	Vzorek číslo: 1
Číslo místa odběru: 1	Místo odběru: 3. Etáž - jižní stěna - střed etáže
Provozovna: Opatovice	Datum odběru: 16.02.2021
Homina: Droba	Odběr provedli: RNDr. Tomáš Třásoň RNDr. Václav Bližkovský Ing. Tomáš Červenka
Druh kameniva: HDK	
Způsob dobývání: Lomová těžba	
Poznámka:	

## Údaje o cementu:

Druh cementu: CEM I 42,5 R	Zdroj cementu: Mokrá	Datum odběru cementu: 10.03.2021	Obj. stálost cem. (mm): 1,0
Obsah Na <sub>2</sub> O v cem. (%): 0,24	Obsah K <sub>2</sub> O v cem. (%): 0,82	Obsah Na <sub>2</sub> O <sub>eq</sub> v cem. (%): 0,7796	NaOH doplněný (g): 3,644

## Údaje o zkoušce

Datum zahájení zk.: 13.04.2021	Zkoušku provedl: Radomír Černý	Poznámka:
Datum ukončení zk.: 13.10.2021	v/c = 0,5	

Vzorek				Trámeček									Průměrné prodloužení
Označení				T 1			T 2			T 3			
Počáteční délka [mm]				160			160			160			
Měření	Datum	Lab. tepl.	Vlhk. vzd.	Odečet mikrometru	Prodloužení		Odečet mikrometru	Prodloužení		Odečet mikrometru	Prodloužení		
n	-	-	-	L <sub>1n</sub>	ΔL <sub>1n</sub>	ΔL <sub>1n</sub> %	L <sub>2n</sub>	ΔL <sub>2n</sub>	ΔL <sub>2n</sub> %	L <sub>3n</sub>	ΔL <sub>3n</sub>	ΔL <sub>3n</sub> %	Δl %
měsíc	dne	°C	%	mm	mm	% délky	mm	mm	% délky	mm	mm	% délky	% délky
0	13.4.	22	55	0,233	0,000	0,000	0,208	0,000	0,000	0,224	0,000	0,000	0,000
1	13.5.	23	57	0,240	0,007	0,004	0,214	0,006	0,004	0,231	0,007	0,004	0,004
2	13.6.	22	58	0,248	0,015	0,009	0,223	0,015	0,009	0,240	0,016	0,010	0,010
3	13.7.	22	53	0,255	0,022	0,014	0,230	0,022	0,014	0,246	0,022	0,014	0,014
4	13.8.	22	55	0,261	0,028	0,018	0,236	0,028	0,018	0,252	0,028	0,018	0,018
5	13.9.	22	58	0,267	0,034	0,021	0,242	0,034	0,021	0,257	0,033	0,021	0,021
6	13.10.	22	57	0,273	0,040	0,025	0,247	0,039	0,024	0,263	0,039	0,024	0,025

Průměrné prodloužení trámečků v % délky po 3 měsících


0,014

Nejistota měření U= 0,0070 %

Průměrné prodloužení trámečků v % délky po 6 měsících

0,025

Nejistota měření U= 0,0125 %



Konec protokolu.

## ZÁZNAM O ODBĚRU VZORKŮ SUROVINY

dle TP 137, MD ČR ze dne 7.8.2015 (Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na pozemních komunikacích)

Výrobce - žadatel: Českomoravský štěrk a.s. Lokality (provozovna): Opatovice  
Petrografický název horniny: droba Datum odběru: 16.02.2021

Přítomní: Betotech s.r.o. RNDr. Václav Blížkovský  
Odborný geologický dohled RNDr. Tomáš Třasoň  
Výrobce kameniva Ing. Tomáš Červenka  
Ostatní

### PŘEDMĚTEM

tohoto protokolu je záznam odběru vzorků suroviny na lokalitě pro zkoušku reaktivnosti kameniva s alkáliemi a petrografický rozbor.

Odběr vzorků byl proveden za přítomnosti výše uvedených osob z důvodu předpokládaného použití kameniva do betonu na stavbách pozemních komunikací. Zástupce výrobce prohlašuje, že odebraná surovina reprezentuje uvedenou horninu pro výrobu kameniva. Při pochůzce byla provedena prohlídka všech těžebních etáží. Vzorky byly odebrány z reprezentativních míst z hlediska jak petrografické pestrosti posuzovaných etáží, tak s ohledem na místa a rozsah předpokládané těžby v příštích letech.

Celkový počet těžebních etáží 4 Způsob odběru Ručně




Postup odběru vzorků

Místo odběru					Počet odběrů	Hmotnost [kg]	Evidenční číslo vzorků
Číslo	Etáž	Poloha	Hornina	Pozn.			
1	3.	jižní stěna střed	droba		1	30	
Povětrnostní podmínky <u>jasno</u>							
Souřadnice místa odběru jsou uvedeny u situačního náčtu, který je nedílnou součástí tohoto záznamu.							

Osvědčení odborné způsobilosti pracovníka geologického dohledu:

RNDr. Tomáš Třasoň, číslo rozhodnutí 2384/2018, vydané MŽP Praha dne 11.10.2018 pod č.j. ENV/2018/42164/772.

Níže uvedení zástupci se způsobem odběru souhlasí, zápis skončen, přečten, podepsán.

Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
RNDr. Václav Blížkovský	Betotech s.r.o., TVZL	
RNDr. Tomáš Třasoň	Geolog společnosti ČMŠ a.s.	
Ing. Tomáš Červenka	Provozní ředitel ČMŠ a.s.	

## FOTODOKUMENTACE - SITUACE ODBĚRU VZORKŮ

dle TP 137, MD ČR ze dne 7.8.2015 (Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na pozmních komunikaCÍCH)


Výrobce - žadatel: Českomoravský štěrk a.s.  
Petrografický název horniny: droba

Lokalita (provozovna): Opatovice  
Datum odběru: 16.02.2021



Vysvětlivky:  - označení místa odběru a pořadí vzorku

Souřadnice místa odběru:  
vzorek 1.                      49,3028589N                      16,9421136E



Odběr vzorků provedl: RNDr. Václav Blížkovský

# PETROGRAFICKÝ ROZBOR HORNINOVÉHO VZORKU

## pro stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi v betonu

ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene - aplikace normy dle TP 137, změna 1, MD ČR a ŘSD ČR  
 ČSN EN 932-3 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva, část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

Provozovna: **OPATOVICE**

Hornina: **droba**

Vzorek číslo:	<b>1</b>	Provedl:	<b>RNDr. Tomáš Třasoň</b>	Kontroloval:	<b>RNDr. Václav Blížkovský</b>
Číslo místa odběru:	<b>1</b>	Datum:	<b>28.04.2021</b>	Datum:	<b>04.05.2021</b>

Příprava vzorku			
Surový vzorek		Výbrus horniny	
Počet vzorků	1	Počet výbrusů	1
Rozměry v cm	6x6x5	rozměry výbrusů mm	standart

Makroskopický popis	
Barva	tmavošedá až černošedá
Stavba	všesměrná
Velikost zrn	do 5 mm
Trhliny, póry, dutiny	nezjištěny
Znaky zvětvování	neprojevují se

Mikroskopický popis				
Součásti (minerály)	Podíl minerálů	Velikost	Tvar zrn	Poznámka
	% objemu	mm		
křemen	33	do 0,5	izometrický	
živce	25	do 0,5	dtto	plagioklas
úlomky hornin	22	do 0,5	anitometrické	sedimentární horniny
slída	5	asi 0,3	lupínky	muskovit
tmelová hmota	15	0,0X-0,00X	výplň mezi zrny	kalцит, illit, chlorit
<b>Celkem</b>	<b>100</b>	-	-	-
Struktura horniny	psamitická			
Textura horniny	vrstevnatá			
Úhel zhášení křemene				
monokrystalický křemen	zhášení max 9°			
polykrystalický křemen	zhášení max 12°			
Omezení zrn	nepravidelné			
Ohraničení zrn	nerovné			
Rozmístění zrn	nerovnoměrné			
Orientace zrn	lehce anizotropní			
Znaky větrání	nepozorovány			
Diskontinuity	nepozorovány			

Geologická příslušnost	<b>kulm drahanské vrchoviny</b>
Petrografické zařazení	<b>drobnozrnná droba</b>

**BETOTECH, s.r.o.**  
 Beroun 660  
 266 01 Beroun  
 IČO 25066153 DIČ CZ25066153

